



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ต-๐๔๘๓ รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๘-๔๐-๐๐๐๑  
จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการ จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ต-๐๔๘๓ รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๘-๔๐-๐๐๐๑ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ต-๐๔๘๓ รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๘-๔๐-๐๐๐๑ จำนวน ๑๗ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ธรรมราชแทรกเตอร์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๗,๙๑๖.๒๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบหกบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมเอียร ภูสันติสัมพันธ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

| ที่ | รายการ   | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | รวมเงิน    |
|-----|--|--------|--------------|------------|
| 1.  | เปลี่ยนแคปรีเซอร์สวิงหลัง เบอร์ 126/00526      | 1 อัน  | 120,000.00   | 120,000.00 |
| 2.  | เปลี่ยนบูช เบอร์ 809/00090                     | 1 ตัว  | 11,000.00    | 11,000.00  |
| 3.  | เปลี่ยนปลอก เบอร์ 809/00081                    | 1 ตัว  | 10,500.00    | 10,500.00  |
| 4.  | เปลี่ยนกรู เบอร์ 123/00923                     | 4 ตัว  | 4,200.00     | 16,800.00  |
| 5.  | เปลี่ยนน็อต เบอร์ 826/00820                    | 4 ตัว  | 1,100.00     | 4,400.00   |
| 6.  | เปลี่ยนแผ่นกันรุน เบอร์ 808/00207              | 1 แผ่น | 5,200.00     | 5,200.00   |
| 7.  | เปลี่ยนบูช เบอร์ 808/00302                     | 1 ตัว  | 3,650.00     | 3,650.00   |
| 8.  | เปลี่ยนซีล เบอร์ 123/04237                     | 1 ตัว  | 980.00       | 980.00     |
| 9.  | เปลี่ยนบูช เบอร์ 808/00308                     | 1 ตัว  | 5,500.00     | 5,500.00   |
| 10. | เปลี่ยนซีล เบอร์ 808/00301                     | 1 ตัว  | 6,400.00     | 6,400.00   |
| 11. | เปลี่ยนซีล เบอร์ 206/20705                     | 1 ตัว  | 1,750.00     | 1,750.00   |
| 12. | เปลี่ยนฝาครอบ เบอร์ 123/01009                  | 1 ตัว  | 1,550.00     | 1,550.00   |
| 13. | เปลี่ยนปะเก็น เบอร์ 813/00182                  | 1 ตัว  | 140.00       | 140.00     |
| 14. | เปลี่ยนสายไฮดรอลิก 10 (2) x 183 + หัวตรง x ฉาก | 1 เส้น | 2,290.00     | 2,290.00   |
| 15. | เปลี่ยนรีเลย์บอส (12V)                         | 2 ตัว  | 750.00       | 1,500.00   |
| 16. | ค่าแรงเช็คระบบไฟฟ้าทั้งระบบ                    | 1 ชุด  | 3,500.00     | 3,500.00   |
| 17. | ค่าแรงถอดเปลี่ยนซ่อมชุดหลัง                    | 1 ชุด  | 8,500.00     | 8,500.00   |
|     | ราคาสินค้า                                     |        |              | 203,660.00 |
|     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                |        |              | 14,256.20  |
|     | รวมทั้งสิ้น                                    |        |              | 217,916.20 |