



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทบ . ๒๙ , ทบ . ๑๐๔ , ทบ . ๑๑๔ และหมายเลขทะเบียน
บว ๗๙๑๓ จำนวน ๔ คัน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์ ทบ . ๒๙ , ทบ . ๑๐๔ , ทบ . ๑๑๔
และหมายเลขทะเบียน บว ๗๙๑๓ จำนวน ๔ คัน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซ่อมรถยนต์ ทบ . ๒๙ , ทบ . ๑๐๔ , ทบ . ๑๑๔ และหมายเลขทะเบียน บว ๗๙๑๓ จำนวน ๔ คัน ๓๑
รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อุ้มจ๊กกรล (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๙๗,๖๔๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายไฉว เขียวจันทร์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

รายละเอียดการเช็คซ่อมรถยนต์ จำนวน 4 คัน จำนวน 31 รายการ

รายละเอียดการซ่อมระบบส่งกำลัง รถยนต์ ทบ29 หมายเลขทะเบียน บ 1093 นครศรีธรรมราช ดังนี้

4.1 เปลี่ยนสายเกียร์	จำนวน 1 เส้น	เป็นเงิน 6,800.-บาท
4.2 เปลี่ยนแผ่นครัช	จำนวน 1 แผ่น	เป็นเงิน 8,500.-บาท
4.3 เปลี่ยนลูกปืนครัช	จำนวน 1 ตัว	เป็นเงิน 2,950.-บาท
4.4 เปลี่ยนลูกปืนปลายโต	จำนวน 1 ตัว	เป็นเงิน 580.-บาท
4.5 เปลี่ยนปลอกลูกปืนครัช	จำนวน 1 ตัว	เป็นเงิน 3,200.-บาท
4.6 ปาดหน้ามุลเลย์เครื่อง,มุลเลย์ครัช	จำนวน 2 อันๆละ 1,200 บาท	เป็นเงิน 2,400.-บาท
4.7 ค่าแรงถอดประกอบระบบครัชพร้อมสายเกียร์	จำนวน 1 คัน	เป็นเงิน 2,500.-บาท

รายละเอียดการเช็คซ่อมระบบส่งกำลัง รถยนต์ ทบ104 หมายเลขทะเบียน 81-9232 นครศรีธรรมราช ดังนี้

4.8 เปลี่ยนจานกดครัช	จำนวน 1 อัน	เป็นเงิน 6,800.-บาท
4.9 เปลี่ยนแผ่นครัช	จำนวน 1 แผ่น	เป็นเงิน 3,800.-บาท
4.10 เปลี่ยนลูกปืนครัช	จำนวน 1 ตัว	เป็นเงิน 2,950.-บาท
4.11 เปลี่ยนลูกปืนปลายโต	จำนวน 1 ตัว	เป็นเงิน 490.-บาท
4.12 เปลี่ยนยางกันฝุ่นก้ามปูครัช	จำนวน 1 ตัว	เป็นเงิน 450.-บาท
4.13 ปาดหน้ามุลเลย์ครัช	จำนวน 1 อัน	เป็นเงิน 600.-บาท
4.14 ค่าแรงถอดเปลี่ยนระบบครัช	จำนวน 1 คัน	เป็นเงิน 1,500.-บาท

รายละเอียดการเช็คซ่อมระบบส่งกำลัง ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ ทบ 114หมายเลขทะเบียน

82 1568 นครศรีธรรมราช ดังนี้

4.15 เปลี่ยนถังน้ำมัน	จำนวน 1 ลูก	เป็นเงิน 11,500.-บาท
4.16 เปลี่ยนกรองโซล่า	จำนวน 1 ลูก	เป็นเงิน 1,300.-บาท
4.17 เปลี่ยนเหล็กรััดถังน้ำมัน	จำนวน 2 อันๆละ 150 บาท	เป็นเงิน 300.-บาท
4.18 เปลี่ยนเกียร์แปะ	จำนวน 1 ลูก	เป็นเงิน 11,000.-บาท
4.19 เปลี่ยนเฟืองเกียร์	จำนวน 1 อัน	เป็นเงิน 2,500.-บาท
4.20 เปลี่ยนซีลเกียร์แปะ ใหญ่	จำนวน 1 ตัว	เป็นเงิน 980.-บาท
4.21 เปลี่ยนซีลเกียร์แปะ เล็ก	จำนวน 1 ตัว	เป็นเงิน 850.-บาท
4.22 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์	จำนวน 2 แกลลอนๆละ 950 บาท	เป็นเงิน 1,900.-บาท
4.23 เปลี่ยนกาวทริมอนด์	จำนวน 1 หลอด	เป็นเงิน 490.-บาท
4.24 ค่าแรงถอดเปลี่ยนเกียร์แปะพร้อมเปลี่ยนถังน้ำมัน	จำนวน 1 คัน	เป็นเงิน 3,000.-บาท

รายละเอียดการเช็คซ่อมระบบส่งกำลัง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บว 7913 นครศรีธรรมราช ดังนี้

4.25 เปลี่ยนจานกดครัช	จำนวน 1 อัน	เป็นเงิน 6,800.-บาท
4.26 เปลี่ยนแผ่นครัช	จำนวน 1 แผ่น	เป็นเงิน 4,800.-บาท
4.27 เปลี่ยนลูกปืนครัช	จำนวน 1 ตัว	เป็นเงิน 2,950.-บาท

4.28 เปลี่ยนลูกปืนปลายโต	จำนวน 1 ตับ	เป็นเงิน 650.-บาท
4.29 เปลี่ยนปลอกลูกปืนครีซ	จำนวน 1 อัน	เป็นเงิน 2,500.-บาท
4.30 เจียรหน้ามุลเลย์พร้อมปรับ	จำนวน 1 อัน	เป็นเงิน 600.-บาท
4.31 ค่าแรงถอดเปลี่ยนระบบครีซ	จำนวน 1 คัน	เป็นเงิน 2,000.-บาท
รวม	97,640.-บาท	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	97,640.-บาท	

(เก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ก.

